



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Ул. Енисейская, д.7, корп.3, стр.1, комн.6, Москва, 129344. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru,
e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта
«21» марта 2019 г.

Мною, специалистом _____ **Самохиным В.И.** _____
ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей
лифт, _ООО «Техкомплект» Производитель работ Петрачков М В
(наименование организации, должность, ФИО)
и представителя владельца лифта _ЖСК «Отрадное»
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р
53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) _44722 69375
Адрес установки: г. Москва, _Алтуфьевское ш., д.18в, к. с, п.3н.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
* Заполняется в формате - до « » 20 г.			

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки

Специалист

[Handwritten Signature]
 (подпись, штамп)
СЕРВИС ЦЕНТР ЛИФТ
СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ
САМОХИН В.И.

/ Самохин В.И./
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

[Handwritten Signature]
подпись

[Handwritten Signature]
ФИО

представитель специализированной организации

[Handwritten Signature]
подпись

/ Петрачков М В./
ФИО

Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Ул. Енисейская, д.7, корп.3, стр.1, комн.6, Москва, 129344. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru,
e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОССТУ.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта
«30» января 2019 г.

Мною, специалистом _____ Самохиным В.И. _____
ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей
лифт, _ООО «Техкомплект» Петрачков М.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ЖСК «Отрадное» Салтыкова Е.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р
53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) _209318.

Адрес установки г. Москва, _Алтуфьевское ш., д.18в, к.(с.), п.3в.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Ул. Енисейская, д.7, корп.3, стр.1, комн.6, Москва, 129344. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru,
e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта
«21» марта 2019 г.

Мною, специалистом _____ Самохиным В.И. _____
ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей
лифт, _ООО «Техкомплект» Производитель работ Петрачков М В
(наименование организации, должность, ФИО)
и представителя владельца лифта _ЖСК «Отрадное»
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р
53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) _44723 69377
Адрес установки: г. Москва, _Алтуфьевское ш., д.18в, к. с, п.4н.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.


Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

* Заполняется в формате - до « » 20 г.


Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки

Специалист  / Самохин В.И./
(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта  / Горанецкая К.И./
подпись (ФИО)

представитель специализированной организации  / Петрачков М.В./
подпись (ФИО)

Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Ул. Енисейская, д.7, корп.3, стр.1, комн.6, Москва, 129344. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru,
e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта
«21» марта 2019 г.

Мною, специалистом _____ **Самохиным В.И.** _____
ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей
лифт, _ ООО «Техкомплект» Производитель работ Петрачков М В
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ЖСК «Отрадное»
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р
53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 209319.

Адрес установки: г. Москва _ Алтуфьевское ш., д.18в, к. с, п.4в.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

 **ООО «Альфа Лифт Контроль»**

121614 г. Москва, бульвар Осенний, д.20, корп.2 . Тел./факс: 8 499 3918902, e-mail: alfalik@bk.ru
ОКПО 52649626, ОГРН 5157746191191, ИНН/КПП: 7731302384 / 773101001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21AM66, от 22.09.2016 г.

г. Москва

« 1 » 06 2018 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Колгановым А.С. в присутствии
представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Техромител» Назаров И.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ИСК «Охранное»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по
ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта
(рег., зав.) 43237

Адрес установки: г. Москва, Алтуфьевское ш 18в к 5н

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

5 и 322


Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	02.06.18 (дата проверки)	<i>[Подпись]</i> (подпись, штамп) ООО «ТЕХКОМ» ДАЧ-К УЧ-КА ПЕТРАЧКОВ М В (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Не освещен пролет шп	5568 53780	7Р
2	Обновить трафареты тв	1519 - -	- -
3			
4			
5			
6			

Рекомендации



 Специалист *[Подпись]* / Колганов А.С. /
 (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены: представитель владельца лифта *[Подпись]* / Салтыкова ЕВ /
 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной лифтовой организации *[Подпись]* / Петрачков М В /
 (подпись) (ФИО)

Бригант

 **ООО «Альфа Лифт Контроль»**

121614 г. Москва, бульвар Осенний, д.20, корп.2. Тел./факс: 8 499 3918902, e-mail: alfalik@bk.ru
ОКПО 52649626, ОГРН 5157746191191, ИНН/КПП: 7731302384 / 773101001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21AM66, от 22.09.2016 г.

г. Москва

« 1 » 06 2018 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Колгановым А.С. в присутствии
представителя специализированной организации, предъявившей лифт, _____

ООО «Техскамплет» Петров И.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ЖСК «Отрадное»

Председатель Правления Горанеря К.И.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по
ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта
(рег., зав.) 209320

Адрес установки: г. Москва, Антурьевское ш 186 п 56

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

56 300

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	08.06.18 (дата проверки)	[Подпись] ПЕТРАЧКОВ МВ (подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Не освещен проход к м/р	5568 53780	ТР
2	Обновить графикаы ТЭС	1519 - "	- "
3			
4			
5			
6			

Рекомендации

Специалист _____ / Колганов А.С. /

ООО «Альфа Лик» 14
Специалист
[Подпись] / Колганов А.С. /

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
 представитель владельца лифта _____ / Сидорова ЕВ /
 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной лифтовой организации _____ / Петрачков МВ /
 (подпись) (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Ул. Енисейская, д.7, корп.3, стр.1 комн.6, Москва, 129344. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru,
e-mail: info@engtehlift.ru

ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОССТУ.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

«30» января 2019г.

Мною, специалистом Самохиным В.И.

ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей
лифт, ООО «Техкомплект» Петрачков М.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ЖСК «Отрадное» Салтыкова Е.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

Проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р
53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 209325.

Адрес установки: г. Москва Алтуфьевское ш., д.18в, к.(с.), п.6н.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (**не**) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (**отрицательные**).
3. Функционирование лифта (**не**) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (**не**) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (**отрицательные**).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (**отрицательные**).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (**отрицательный**).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа

	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	10.01.19	Начальник участка
	(дата проверки)	(подпись, штамп)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
		Гост Р 53780	
1	Износ ролика каретки ДШ - 9 этажа	П.5.4.1	30. 01.2019г
2	Не очищен порог ДШ -1 этажа	П.5.4.1	30. 01.2019г
	Владельцу		
	Не освещена площадка перед входом в МП	П.5.5.6.8.	30. 01.2019г

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки

Специалист

Самохин В.И.

СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
САМОХИН В.И.

/ Самохин В.И./
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

/Салтыкова Е.В./
ФИО

подп

представитель специализированной организации

Петрачков М.В.

/ Петрачков М.В./

/

подпись

ФИО

Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Ул. Енисейская, д.7, корп.3, стр.1, комн.6, Москва, 129344. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru,
e-mail: info@engtehlift.ru

ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«21» марта 2019 г.

Мною, специалистом _____ **Самохиным В.И.** _____
ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей
лифт, _ ООО «Техкомплект» Производитель работ Петрачков М В
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ЖСК «Отрадное»
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р
53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) _209321.

Адрес установки: г. Москва _ Алтуфьевское ш., д.18в, к. с, п.бв.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки

Специалист



 (подпись, штамп) **СЛЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ**
САМОХИН В. И.

/ Самохин В.И./
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись



ФИО

представитель специализированной организации


подпись

/ Петрачков М В /
ФИО

Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта.



121614 г. Москва, бульвар Осенний, д.20, корп.2 . Тел./факс: 8 499 3918902, e-mail: alfalik@bk.ru
ОКПО 52649626, ОГРН 5157746191191, ИНН/КПП: 7731302384 / 773101001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21AM66, от 22.09.2016 г.

г. Москва

« 24 » Декабря 2018 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Атясовым А.О. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "Техкомплект" прораб Петрачков М.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ЖСК «Отрадное» председатель правления Салтыкова Е.В.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 209326

Адрес установки: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.18в,п.7

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.


Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Замечания устранены на месте		
2			
3			
4			

Рекомендации



 Специалист _____ / Атясов А.О. / _____ / Атясов А.О. /

 (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Салтыкова Е.В. /

 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной лифтовой организации _____ / Петрачков М.В. /

 (подпись) (ФИО)



121614 г. Москва, бульвар Осенний, д.20, корп.2 . Тел./факс: 8 499 3918902, e-mail: alfalik@bk.ru
ОКПО 52649626, ОГРН 5157746191191, ИНН/КПП: 7731302384 / 773101001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21AM66, от 22.09.2016 г.

г. Москва

« 27 » ноября 2018 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Атясовым А.О. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "Техкомплект" прораб Петрачков М.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ЖСК «Отрадное» председатель правления Салтыкова Е.В. *зам*

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 209322

Адрес установки: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.18В, п.7б

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1




№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
	27.11.18 (дата проверки)	 (подпись, штамп) ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ» НАЧ-КУЧ-КА ПЕТРАЧКОВ М.В. (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Освещенность площадки перед входом в МП на уровне пола менее 50лк	ГОСТ Р 53780-2010	1 день
2	Доосветить шахту лифта	ГОСТ Р 53783-2010	1 день
3			
4			

Рекомендации



 Специалист  / Атысов А.О. / / Атысов А.О./
 (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
 представитель владельца лифта _____ / Салтыкова Е.В. /
 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной
 лифтовой организации


 (подпись) / Петрачков М.В. /
 (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инженерно-консультативный центр
«ИНЖТЕХЛИФТ»

Ул. Енисейская, д.7, корп.3, стр.1, комн.6, Москва, 129344. Тел./факс: (495) 317-16-18, www.engtehlift.ru,
e-mail: info@engtehlift.ru
ОКПО 11383518, ОГРН 1037739142605, ИНН/КПП: 7714032226 / 771601001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.21МБ20, от 31.10.2014 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта
«21» марта 2019 г.

Мною, специалистом _____ **Самохиным В.И.** _____
ФИО

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей
лифт, ООО «Техкомплект» Производитель работ Петрачков М В
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ЖСК «Отрадное»
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р
53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 84886 69386

Адрес установки: г. Москва, Алтуфьевское ш., д.18в, к. с, п.8в.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.



121614 г. Москва, бульвар Осенний, д.20, корп.2 . Тел./факс: 8 499 3918902, e-mail: alfalik@bk.ru
ОКПО 52649626, ОГРН 5157746191191, ИНН/КПП: 7731302384 / 773101001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21AM66, от 22.09.2016 г.

г. Москва

« 24 » Декабря 2018 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Атясовым А.О. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "Техкомплект" прораб Петрачков М.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ЖСК «Отрадное» председатель правления Салтыкова Е.В. *зам.*

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 209327

Адрес установки: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.18в,п.8

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.


Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	_____ (дата проверки)	_____ (подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Замечания устранены на месте		
2			
3			
4			

Рекомендации

Специалист  / Атясов А.О. / _____ / Атясов А.О. /
(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами ~~ис~~риодического технического освидетельствования ознакомлены:
 представитель владельца лифта _____ / Салтыкова Е.В. /
подпись (ФИО)

представитель специализированной
 лифтовой организации _____ / Петрачков М.В. /
подпись (ФИО)

121614 г. Москва, бульвар Осенний, д.20, корп.2 . Тел./факс: 8 499 3918902, e-mail: alfalik@bk.ru
ОКПО 52649626, ОГРН 5157746191191, ИНН/КПП: 7731302384 / 773101001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21AM66, от 22.09.2016 г.

г. Москва

«26» сентября 2018 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Атясовым А.О. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО „Технопланет“

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ЖСК „Отрадное“

зам. председатель Салтыкова Е.В.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 209323

Адрес установки: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.18 в л 96

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1



№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	26.09.18 (дата проверки)	 (подпись, штамп)
		ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ» НАЧ-КУЧ-КА ПЕТРАЧКОВ М В (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Осветить подход к М.П.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В	7 дней

Рекомендации




Специалист _____ /Атысов А.О./
 (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ /Гораченко К.М./
 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной лифтовой организации _____
 (подпись) (ФИО)





121614 г. Москва, бульвар Осенний, д.20, корп.2 . Тел./факс: 8 499 3918902, e-mail: alfalik@bk.ru
ОКПО 52649626, ОГРН 5157746191191, ИНН/КПП: 7731302384 / 773101001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21AM66, от 22.09.2016 г.

г. Москва

« 29 » Октября 2018 г.

**АКТ
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Атясовым А.О. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "Техкомплект" прораб Петрачков М.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ЖСК «Отрадное» председатель правления Салтыкова Е.В. зам

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 209328

Адрес установки: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.18В, п. 9н

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1



№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	02.11.18 (дата проверки)	 ПЕТРАЧКОВ М.В. (подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Освещенность площадки перед входом в МП на уровне пола менее 50лк	ГОСТ Р 53780-2010	1 день
2	Износ ручья рабочего шкива ОС близок к предельному	ГОСТ Р 53780-2010	5 дней
3	Доосветить шахту лифта	ГОСТ Р 53783-2010	1 день
4			

Рекомендации



 Специалист / Атясов А.О. / / Атясов А.О./
 (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
 представитель владельца лифта _____ / Салтыкова Е.В. /
 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной
 лифтовой организации  / Петрачков М.В. /
 (подпись) (ФИО)



121614 г. Москва, бульвар Осенний, д.20, корп.2 . Тел./факс: 8 499 3918902, e-mail: alfalik@bk.ru
ОКПО 52649626, ОГРН 5157746191191, ИНН/КПП: 7731302384 / 773101001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21AM66, от 22.09.2016 г.

г. Москва

« 29 » Октября 2018 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Атясовым А.О. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "Техкомплект" прораб Петрачков М.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ЖСК «Отрадное» председатель правления Салтыкова Е.В. *ЗСМ.*

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 209451

Адрес установки: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.18В, п.108

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.


Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО) ООО «ТЕХКОМПАЛЛ» НАЧ К УЧ КА ПЕТРАЧКОВ М В

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Освещенность площадки перед входом в МП на уровне пола менее 50лк	ГОСТ Р 53780-2010	1 день
2	Износ ручья рабочего шкива ОС близок к предельному	ГОСТ Р 53780-2010	5 дней
3			
4			

Рекомендации

Специалист  / Атысов А.О. /
(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта _____ / Салтыкова Е.В. /
подпись (ФИО)

представитель специализированной
лифтовой организации  / Петрачков М.В. /
подпись (ФИО)

 **ООО «Альфа Лифт Контроль»**

121614 г. Москва, бульвар Осенний, д.20, корп.2 . Тел./факс: 8 499 3918902, e-mail: alfalik@bk.ru
ОКПО 52649626, ОГРН 5157746191191, ИНН/КПП: 7731302384 / 773101001
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21AM66, от 22.09.2016 г.

г. Москва

« 29 » Октября 2018 г.

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Атясовым А.О. в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "Техкомплект" прораб Петрачков М.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта ЖСК «Отрадное» председатель правления Салтыкова Е.В.

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783–2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 209456

Адрес установки: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.18В, п. 10к

Результат периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1




№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	04.11.18 (дата проверки)	 (подпись, штамп) ООО «ТЭЗКОМПЛЕКТ» ИП КУТКА ПЕТРАЧКОВ М.В. (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Освещенность площадки перед входом в МП на уровне пола менее 50лк	ГОСТ Р 53780-2010	1 день
2	Износ ручья рабочего шкива ОС близок к предельному	ГОСТ Р 53780-2010	5 дней
3	Доосветить шахту лифта	ГОСТ Р 53783-2010	1 день
4			

Рекомендации


 ООО «Альфа ЛиК» 11
 Специалист
 Специалист  / Атысов А.О. /
 (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
 представитель владельца лифта _____ / Салтыкова Е.В. /
 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной
 лифтовой организации


 (подпись) / Петрачков М.В. /
 (ФИО)